



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R155.07; = SKF VKBA3608; zastosowanie: łożyska koła RENAULT; LAGUNA II/III 1,5DCI PRZÓD MAGNETYCZNY ABS; (przód. LAGUNA/CLIO 2; (BG0) 01 /+ASB/ );