



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R155.33; = SKF VKBA3608; zastosowanie: łożyska koła RENAULT; LAGUNA II/III 1,5DCI PRZÓD MAGNETYCZNY ABS; (przód. LAGUNA 3; GRAND TOUR );