



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R155.58; = SKF VKBA976; zastosowanie: łożyska koła RENAULT; RAPID/KANGOO/EXPRESS/LAGUNA I; (tył. LAGUNA/KANGOO);