



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R169.37; = SKF VKBA3730; zastosowanie: łożyska koła TOYOTA; COROLLA 1.3/1.5/1.6/2.0, 4X4 BEZ ABS 92-98; (przód. COROLLA 100; -01 /-ABS/);