



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R173.15; = SKF VKBA1366; zastosowanie: łożyska koła HYUNDAI; LANTRA/PONY /PRZÓD/ =SK VKBA3791 #; (przód. ACCENT/GALANT; /LANTRA/PONY/COLT +++++);