



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R173.46; zastosowanie: tył. PAJERO 99-07; /SHOGUN 1.8-2.0;