



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R184.12; = SKF VKBA3909; zastosowanie: łożyska koła HYUNDAI/KIA; COUPE/ELANTRA/SONATA/XG 30/ MAGENTIS; (przód. SONATA 98-01; 2.0-2.7 / ELANTRA 1.6/2.0 00-);